



MÅL FOR FRAVÆR - STRØMFORSYNINGER - FREMTIDENS PORTAL

Kære læser

2011 er skudt i gang og der er travlhed på alle fronter.
Læs i dette nyhedsbrev om:

- Tilbud på udskiftning af de gamle sorte strømforsyninger. Undgå driftstop hvis udgangsspændingen ændres.
- Hvordan er jeres overblik over fravær?
- Få en forsmag på udviklingen af ProMark Portal - det er lækkert!
- Nul fejl er målet hos Lundbeck. ProMark med integration til SAP hjælper dem på vej.

God læsning!

Med venlig hilsen
Mark Information A/S

BYT TIL NYT

Gamle strømforsyninger kan ændre udgangsspænding, og derved risikere at beskadige terminalerne.

Vi har derfor et godt tilbud - SPAR 500 kr. Læs mere og undgå driftstop.



MÅLER I PÅ FRAVÆR?

Ligger I over eller under gennemsnittet i branchen?

Hvilke dage / medarbejdere / afdelinger har mest sygefravær?

Læs mere om ProMark fraværs-KPI eller kontakt os og få en snak om mulighederne.

FREMTIDENS PORTAL

ProMark Portal er yderst populær, specielt til funktionærer.

Her er et smugkik til fremtidens portal - for den er i rivende udvikling.

Klik og se eksempler på nyt i ProMark Portal i næste versioner.

NYHEDER

- Nyt tidsregistreringssystem skærper Mac Bærens konkurrenceevne
- Rolls-Royce Marin Dept. Power Electric System - ny kunde i Norge
- Mark Information lancerer KPI-målinger af sygefravær

...Flere nyheder

EVENTS

- ProMark kurser
- ERFA-gruppemøder

KUNDELØSNINGER

- TRONDOS
- Alliance Healthcare

...Læs flere kundehistorier

MARK+ EXTRANET

- Log på her

NYHEDSBREV

- Opdater dine informationer/ afmeld nyhedsbrev



BYT TIL NYT - ÆLDRE SORT STRØMFORSYNING TIL LAN-TERMINAL



Over en periode har vi konstateret, at de gamle sorte strømforsyninger kan ændre udgangsspænding til terminalen - hvilket er helt normalt i takt med at komponenterne bliver ældre.

Da der samtidig ikke er mulighed for at justere spændingen på de ældre sorte strømforsyninger, vil vi foreslå at I (jeres elektriker) måler udgangsspændingen på det 9-polede stik, der går til terminalen. Mellem ben 3 og ben 9 må der ikke være højere spænding end 5,15 volt.

UNDGÅ DRIFT STOP OG BESKADIGELSE AF TERMINALEN

Er spændingen højere, vil vi foreslå en udskiftning af strømforsyningen til en nyere, justerbar model, så I undgår driftstop og beskadigelse af terminalen.

Den nye grå og gennemsigtige strømforsyning koster normalt 1.500 kr., men vi tilbyder den nu med 33% rabat:

SPAR 500 KR. - KØB STRØMFORSYNINGER FOR 1000 KR. STK.

Har I spørgsmål, så kontakt gerne Sven Petersen i vores Hardware-afdeling på tlf. 4690 0024 eller på mail: hardware@mark-info.com.

KONTAKT

- Sven Petersen, Hardware-afdelingen
- Tlf. 4690 0024
- hardware@mark-info.com

EVENTS

- ProMark kurser
- ERFA-gruppemøder

MARK+ EXTRANET

- Ønsker du at se vores forskellige hardware, så kig i hardware-kataloget på vores extranet Mark+.
- Log på her